

Акт № 221
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта

х. Крикуна
(наименование населенного пункта)

«08» июля 2020 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»): директор МБОУ СОШ № 37 Галицына Инна Ивановна
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Дежурный ПЦО ОВО по Красноармейскому району капитан полиции Михайлик Ю.С.

(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации: «Исполнитель»:электромонтер ООО «Стрелец» Квак Р.А.
(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МБОУ СОШ № 37
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: х. Крикуна ул. Молодежная 1А

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по Красноармейскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект относится к классу А-3., и располагается по адресу х. Крикуна ул. Молодежная 1А. Здание школы 2-х этажное, стены кирпичные, пол и потолок изготовлен из железобетонных плит перекрытия. Входов в здание шесть, двери металлопластиковые, деревянные и железные. Имеется чердачное и подвальное помещение, Вход в чердачное помещение осуществляется с изнутри здания, через металлические двери. Вход в подвальное помещение осуществляется с улицы, двери деревянные. Территория огорожена по периметру металлическим забором, частично металлической сеткой, ограждение в удовлетворительном состоянии. Имеются двухстворчатые металлические ворота и металлическая калитка. Установлена система видеонаблюдение из 3 наружных видеокамер. Обзор видеокамерами не удовлетворительный. На посту охраны оборудован монитор системы видеонаблюдения, однако две видеокамеры находится в неисправном состоянии. Система контроля доступом домофон установлен на главном входе в школу. Система экстренного оповещения отсутствует. Освещение территории удовлетворительное. Пропускной режим осуществляет сотрудник ООО ЧОП «Пластуны –Ейск» Кулебякин Николай Александрович. В форменном обмундировании, оснащен ручными металлоискателем. В нарушении (п. «а» ст. 23 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006) На территории образовательного учреждения находится посторонний транспорт.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённости:

Объект представляет собой оконченное строение. Входные двери закрываются на врезные замки и металлические засовы. Входные двери в чердачное помещение закрываются на врезные замки. Вход в подвальное помещение закрывается на навесной замок. Ворота закрываются на навесной замок. Входная калитка закрывается на навесной замок. Окна металлопластиковые, не защищены металлическими решетками.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

На объекте установлена тревожная сигнализация с выводом на ПЦО ОВО по Красноармейскому району. В кабинете у секретаря установлены КТС «Астра-Р»(комплект), блок бесперебойного питания «ББП-20» и Приток-А-КОП-02.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства, а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 201 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

В соответствии требований постановления Правительства РФ № 1006 – 2019 г. и руководящих документов Р 078-2019, Р 063-2017, в целях исключения хищения материальных ценностей и обеспечения должного уровня антитеррористической безопасности объекта указанной категории «Заказчику» необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1

указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

срок: до _____

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1 Необходимо оборудовать объект системой охранной сигнализации

срок: до 01 декабря 2021 года.

2.2. Необходимо оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений.

срок: до 01 декабря 2021 года.

2.3. В целях увеличения дальности работы беспроводной тревожной сигнализации Астра-Р, установить на объекте радиорасширитель беспроводных зон РРОП-2.

срок: до 10 августа 2020 года.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 Дооборудовать систему видеонаблюдения установкой одной дополнительной видеокамеры с тыла здания. Система видеонаблюдения с учётом количества установленных камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение объекта (территории), потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Осуществить ремонт двух неисправных видеокамер.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок до 10 августа 2020 года

3.2. Необходимо оборудовать объект (территорию) системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или совершения террористического акта. Система оповещения является автономной, не совмещённой с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов, удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

срок: до 01 декабря 2021 года.

3.3 Не допускать на территорию посторонних лиц и транспорт. Усилить пропускной режим на территорию учреждения

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов, удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Срок: до постоянно.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в _____ экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
4. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представитель «Охраны»
ДПСО ОВО по Красноармейскому району-
филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ
по Краснодарскому краю
капитан полиции
«__» июля 2020 г.

Михайлик Ю.С.

Начальник ПСО ОВО по Красноармейскому району-
филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ
по Краснодарскому краю
майор полиции
«__» июля 2020 г.

Данильченко В.Ю.

Руководитель «Охраны»
Начальник ОВО по Красноармейскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ
по Краснодарскому краю
подполковник полиции
«__» июля 2020 г.

Белиев И.В.

М.П.

От обслуживающей организации:
Электромонтер ООО «Стрелец»
«__» июля 2020 г.

Квак Р.А.

Директор МБОУ СОШ № 37
«__» _____ 201_г.

Галицина И.И.

М.П.

РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК

«__» _____ 20__ г.

- Мероприятия п. __ акта обследования _____ в полном объеме
(выполнены / не выполнены)
- Технические средства охраны на объекте проверены во всех режимах и _____ для
дальнейшей эксплуатации;
(пригодны / не пригодны)
- Особые
отметки _____

Представитель ОВО _____

Представитель «Заказчика» _____